



附件8. 铜仁高新区2022年生态环境问题整改销号问题信息公开表

铜仁市2022年第三季度生态环境问题整改督查台账调度表（3个，已完成3个）

序号	问题来源	单位	问题描述	责任单位	整改时限	整改措施	第三季度现场核查情况	整改进展	备注（是否完成）
35	2022年市直部门举一反三排查	武陵山投资有限公司（高新区砂石项目）	武陵山投资有限公司（高新区砂石项目）已建成砂石输送生产线2条，正在建设厂棚等生产设施，未能提供环评手续。	高新区	2022年12月31日	1. 加强监管，开展现场调查核实； 2. 对涉嫌生态环境违法行为立案查处； 3. 对生态环境违法行为进行处罚； 4. 责令停止建设。	检查时已停建。正在办理环评手续。	1. 经核查该项目为武陵山投资有限公司“铜仁市全智能环保型装配式建筑全产业链项目”，目前处于建设阶段，停建整改中。 2. 目前项目处于停止状态。 3. 已对该砂石项目问题进行立案查处，并处罚款1.7万元。已对武陵山投资有限公司（高新区砂石项目）的未批先建违法行为依法立案查处。 4. 已经责令该企业停止生产。 5. 经现场核实，该企业一直处于停产状态。整改完成。	是
36	2022年市领导包案	保云砂石场	保云砂石场企业主体责任落实不力，环境保护意识不够，主要问题： 1. 大气污染防治设施建设不完善，其中成品砂石仓库未建设； 2. 进出公路未全部硬化，车辆进出冲洗设施建设不规范，扬尘污染现象比较明显； 3. 未建设规范的弃土场，产生的矿渣、剥离矿山的弃土及施工使用的油桶等固体废物随意堆放； 4. 跟踪环评滞后，产能由10万方调整为22万方后未及时评价。	高新区	2022年12月31日	1. 督促企业完善大气污染防治设施建设，加强对雾炮机、传输带的喷淋设施等防尘设施的管理；规范建设成品砂石堆放仓库； 2. 督促企业对进出场未硬化部分的公路进行硬化，规范建设进出场冲洗设施； 3. 督促企业规范建设弃土场，规范管理矿渣、弃土等固体废物处理台账； 4. 督促企业“产能由10万方调整为22万方后”的后评价，及时完善后环评相关资料，并按照后环评要求完善污染防治设施。	新办理22万方环评资料已于8月23日送达窗口，网上申报已成功。其他问题正在整改中。	1. 保云砂石场企业正对成品砂石仓库进行整改中，目前，砂石仓库建设正处于专家论证设计建设阶段；对大气污染防治设施进行了完善，更换了一台为原水增压工作泵1450转压力场全一倍高转速压力的增压工作泵； 2. 道路硬化已与有资质的施工单位协商建设，且已基本完成道路硬化；对进出冲洗设施、过水池进行了规范处置； 3. 该企业已根据矿山实际情况建设完成； 4. 目前，该砂石场已经与第三方签订编制协议，重新编制环境影响后评价，现编制报告已编制完成，22万方后环评编制资料已于8月23日送达窗口，网上申报已成功，调整的环评已经上网公示，目前正在等待评审意见，网上公示因绿色开发利用方案“三合一”未上传被打回，现已重新上传提交； 5. 对整改情况开展督查，并将督查情况通知牵头整改单位，督促加快整改。 6. “产能由10万方调整为22万方后”的后评价已获得批复。整改完成	是
37	2022年5月督导检查发现	荣景商混	荣景商混：1. 原料仓库钢架棚被大雪压垮后未修复，进料口等环节喷淋设施损坏未及时修复； 2. 厂区雨污分流系统不完善； 3. 废渣处理未建立台账，去向不明。	高新区	2022年12月31日	1. 筹集资金； 2. 及时修复原料仓库钢架棚； 3. 及时修复进料口等环节喷淋设施； 4. 完善厂区雨污分流系统； 4. 建立废渣处理台账。	检查时，停产中。 1. 原料仓库钢架棚及喷淋设施设备整改中； 2. 雨污分流系统正在完善中； 3. 已建立废渣处理台账。	该企业因疫情、资金断链等原因处于半停产状态，未能正常生产。 1. 原料仓库钢架棚及喷淋设施设备正在修复完善中； 2. 雨污分流系统整改完善； 3. 已建立废渣处理台账。 4. 已按要求完成整改。	是

