



附件7. 铜仁高新区2022年生态环境问题整改销号问题信息公开表

铜仁市2022年第二季度督察反馈问题整改清单

序号	问题来源	问题描述	市重拳部门	责任单位	整改时限	整改措施	整改进展情况	备注
1	4月市交叉执法检查	高新区百耀智能科材料未能现场提供环评验收资料	市生态环境局	区执法大队	2022年9月30日	督促企业尽快完善环评验收资料。	1.经现场核查，“高新区百耀智能科技有限公司”已于2021年11月份退出我辖区，目前由“贵州通创科光电有限公司”接管。 2.贵州通创科光电有限公司已与第三方签订技术咨询自主验收服务合同，目前正在进行项目的环境影响评价编制及环保三同时自主验收、应急预案等工作。已于2022年6月11日组织相关专家评审，现处于相关资料修改期间。 3.贵州通创科光电有限公司已于2022年8月11日签署了突发环境事件应急预案，且于2022年8月12日到市生态环境局进行备案登记。 4.贵州通创科光电公司竣工环境保护验收监测报告已在网上公示，于8月24日公示结束。 5.已于2022年9月12日完成自主验收，已完成应急预案编制。	整改完成
2	4月市交叉执法检查	铜仁武陵公产线2条，正在建设厂棚等生产设施，未能提供环评手续	市自然资源局	区建设管理局、区自然资源局、区执法大队	2022年12月31日	1.加强监管，开展现场调查核实； 2.对涉嫌生态环境违法行为立案查处； 3.对生态环境违法行为进行处罚； 4.责令停止建设。	1.经核查该项目为武陵山投资有限公司“铜仁市全智能环保型装配式建筑全产业链项目”，目前处于建设阶段，停建整改中。 2.目前项目处于停止状态。 3.已对该砂石项目问题进行立案查处，并处罚款1.7万元。已对武陵山投资有限公司（高新区砂石项目）的未批先建违法行为依法立案查处。 4.已经责令该企业停止生产。 5.经现场核实，该企业一直处于停产状态。整改完成	整改完成





3	5月督导新 发现问题	保云砂石 场	企业主体责任落实不力，环境保护意识不够，主要问题：1.大气污染防治设施不完善，其中成品砂石仓库未建设；2.进出公路未全部硬化，车辆进出冲洗设施建设不规范；3.未建设规范的弃土场，产生的矿渣、剥离矿山的弃土及施工使用的油桶等固体废物随意堆放；4.跟踪环评滞后，产能由10万方调整为22万方后未及时评价。	市自然资源局	区自然资源局 分局、区执法大队、大兴街道办事处	2022年12月31日	1.督促企业完善大气污染防治设施建设，加强对雾炮机、传输带的喷淋设施等防尘设施的管理；规范建设成品砂石堆放仓库；2.督促企业对进出场未硬化部分的公路进行硬化，规范建设进出场冲洗设施设备；3.督促企业规范建设弃土场，规范管理矿渣、弃土等固体废物，建立健全建立矿渣、弃土等固体废物处理台账；4.督促企业“产能由10万方调整为22万方后”的后评价，及时完善后环评相关验收设施，并按照后环评要求完善污染防治设施。	1.保云砂石场企业正对成品砂石仓库进行整改中，目前，砂石仓库建设正处于专家论证设计建设阶段；对大气污染防治设施进行了完善，更换了一台为原水增压工作泵1450转压力扬尘一倍高转速压力的施工单位协商建设，且已基本完成道路硬化；对进出场冲洗设施、过水池进行了规范设置；2.该企业已现弃土场、生产中的矿渣、剥离矿山的弃土已经完成清理整改；现弃土场已根据矿山实际情况建设完成；3.省生态环境厅于2022年2月21日，省生态环境厅下发了《关于对<铜仁大兴高新区保云砂石场扩能项目环境影响报告表>的审查意见》（黔环评评估表〔2023〕77号）；铜仁生态环境分局于2023年2月22日下发了《关于铜仁大兴高新区保云砂石场扩能项目环境影响报告表的批复》（铜环表〔2023〕12号）。	整改完成
4	5月督导新 发现问题	荣景商混	1.原料仓库钢架棚被大雪压垮后未修复，进料口等环节喷淋设施损坏未及时修复；2.厂区雨污分流系统不完善；3.废渣处理未建立台账，去向不明。	市工信局	区建设管理局、区执法大队、大兴街道办事处	2022年12月31日	1.及时修复原料仓库钢架棚；及时修复进料口等环节喷淋设施；2.完善厂区雨污分流系统；3.建立废渣处理台账。	该企业因疫情、资金断链等原因处于半停产状态，未能正常生产。1.原料仓库钢架棚及喷淋设施已修复完善；2.雨污分流系统整改完善；3.已建立废渣处理台账。	整改完成
5	5月督导新 发现问题	黑岩龙饮用水源地	标准化建设进度推进缓慢，存在饮水安全隐患。	市生态环境局	区执法大队、大兴街道办事处	2022年12月31日	积极协调，保障施工进度。	1.已完成改厕、化粪池建设；围网建设已完成建设进度的90%。2.2022年6月28日，市督察组吴文斌专员一行现场督察时，指出黑岩龙饮用水源地保护项目未建设的90余米围网，由于该段生态植被较好，已形成天然生态屏障，不再建设围网。	已完成整改，目前正在收集整理资料。
6	5月督导新 发现问题	大兴镇	生活垃圾收集设施不完善，转运不及时。如：星光社区上半坡村民组生活垃圾随意露天堆放，未建设收集设施。	市城市综合执法局	区城管分局、大兴街道办事处	2022年12月31日	1.建立生活垃圾收集管理制度；2.及时清运生活垃圾；3.建设星光社区上半坡村民组垃圾收集设施。	1.已建立生活垃圾收集管理制度，确保生活垃圾及时转运；2.已对星光社区上半坡村民组随意露天堆放的生活垃圾及时进行了清运收集。3.在星光社区等村、社区放置垃圾桶，对农户的日常生活垃圾进行收集并及时进行清运。	已完成整改，目前正在收集整理资料。

<p>7</p> <p>5月富导新发现问题</p>	<p>大兴镇</p>	<p>垃圾中转站渗滤液处置台账不完善，去向不明，其中兴园社区中转站渗滤液的渗滤液直排外环境，污染现象突出。</p>	<p>市城市综合执法局</p>	<p>区域管分局、区执法大队、大兴街道办事处</p>	<p>2022年12月31日</p>	<p>1.筹集资金； 2.建立垃圾中转站渗滤液处置台账。 3.修复兴园社区中转站渗滤液收集系统管道破损； 4.及时转运垃圾渗滤液，确保安全处置。</p>	<p>1.已建立渗滤液处置台账；2.兴园社区中转站渗滤液收集系统管道破损已修复完成。</p>	<p>已完成整改，目前正在收集和上报整改资料。</p>
---------------------------	------------	---	-----------------	----------------------------	--------------------	--	--	-----------------------------

