



附件2. 铜仁高新区2022年生态环境问题整改销号问题信息公开表

铜仁高新区生态问题举一反三排查整改工作台账

序号	类别	问题点位	所在地	整改措施	牵头领导	牵头单位	牵头人	责任单位	整改时限	整改进展情况	备注
1	城市污水	廉租房一期排污管道堵塞，污水排放连通性差，存在污水外冒风险。	铜仁高新区	对污水管道堵塞处进行处理，清理维修排污管道，确保污水管道畅通，消除污水外冒风险。	游德明	区建设管理局	张善译	区生态执法大队、分区城管局	2022年12月31日前	已对污水管道堵塞处进行开挖清理维修，污水管道已修复。	整改完成
2	城市污水	大兴2012年建设的生态移民安置房，雨污分流未彻底，污水管道堵塞严重。	铜仁高新区	组织开展雨污管道排查，查清雨污分流点，进一步建设点进行分流。对污水管道堵塞，确保污水管道畅通。	游德明	区建设管理局	张善译	区生态执法大队、大兴街道办事处	2022年12月31日前	已组织对大兴2012年建设的生态移民安置房雨污管道分流点进行排查；已完成雨污管道分流点、堵塞处开挖清理维修。整改完成	整改完成
3	饮用水安全	2021年度中央水污染防治专项治理资金黑岩龙饮用水源地水污染防治项目施工困难	铜仁高新区	积极协调，保障施工进度。	付浪	生态执法大队	张应槐	大兴街道办事处	2022年12月31日前	1. 已完成改厕、化粪池建设；因土地协调与群众有争议，已完成协调。 2. 2022年6月，经市督察组一行现场督察，认定问题已经完成整改，但需补充现场核查、验收等资料。 3. 已经完成围墙、围网、围堰建设完成。	已完成整改。
4	饮用水安全	大兴水利枢纽问题。库区存在自制渔船、木筏、皮划艇违规行为；违规新建房屋及垃圾收集未集中收集处理。	铜仁高新区	1. 积极向上级主管部门申请和筹集资金；2. 加强宣传控制，制定警示标志、牌），从保护区内违规行为和捕鱼；3. 对保护区内违规行为，对违法房屋及渔民行为，依法逐步清理。4. 完善垃圾集中收集处理。	游德明	大兴街道	姚永	区自然资源局、生态环境分局	2023年12月31日前	1. 大兴街道制定了《大兴街道自用船舶整治方案》，并在县交管局指导下组织开展了专项整治工作。 2. 加强了宣传教育和警示标志、牌），从保护区内违规行为和捕鱼； 3. 对保护区内违规行为，对违法房屋及渔民行为，依法逐步清理。 4. 已经对水库周边农村生活污水及垃圾进行集中收集处理。	整改完成
5	城镇生活垃圾	铜仁高新区生活垃圾分类不完备，导致大量生活垃圾未经分类直接转运，浪费资源又增加后期处理负担。	铜仁高新区	积极争取资金，在产业园区廉租房1、2期区域内，建设可回收物分拣中心1座。	游德明	城管分局	刘洪长	区财政局	2022年12月31日前	该项目已于2022年11月11日完成施工招投标程序，项目施工中标公司为铜仁凯阳建筑工程施工有限公司。目前该项目已完成两个生活垃圾分类亭和8个生活垃圾分类亭的主体建设，车辆垃圾分类及垃圾各点。该项目已完工，整改完成。	整改完成



6	农村生活垃圾分类处理设施不完善，生活垃圾未及时清运，造成环境污染。	铜仁高新区	积极向上申请生活垃圾处理费用，对接海创公司及时处理我区生活垃圾。	游德明	城管分局	刘洪长	区财政局	2022年12月31日前	1. 已经开始分批支付海创环境工程有限公司垃圾处理费用，现在垃圾已运往正大垃圾处理厂处置，与海创环境有限公司不在产生费用。 2. 4月15日支付10万元；5月20日支付5万元；6月24日支付5万元；11月3日支付10万元；12月21日支付15万元；2022年共计支付55.9098万元。整改完成	整改完成
7	铜仁大峡谷旅游开发有限公司及铜仁公共卫生间污水收集清运不及时，会造成水污染事件	铜仁高新区	定期对生活污水进行清运，避免生活污水外排进入外环境造成污染	付浪	生态执法大队	张应槐	生态执法大队	2022年8月31日前	该公司建立了清运台账，并对污水定期进行现场清理	完成
8	工业排污 装备制造有限公司车间设备破损，生产废水跑冒滴漏。	铜仁高新区	督促企业落实主体责任，制定整改措施，及时修复破损设备，避免生产废水外排造成环境污染。	付浪	生态执法大队	张应槐	生态执法大队	2022年8月31日前	1. 该公司因资金原因，自2021年12月起至今一直处于停产状态。 2. 经现场检查，车间设备破损已修复，未发现生产废水跑冒滴漏现象。整改完成	完成
9	工业排污 大兴社区地主湾养殖场化粪池溢出现象，需及时清运。	铜仁高新区	责令养殖场及时修缮化粪池溢出现象，加强管理，科学养殖，防止出现溢出现象。	付浪	生态执法大队	张应槐	大兴街道办事处	2022年8月31日前	1. 已责令养殖场及时修缮化粪池溢出现象，清理溢漏物；加强管理，科学养殖。 2. 该养殖场未养殖生猪，监管部门现场检查未发现污水外溢现象。整改完成。	完成
10	工业排污 高新区百耀智能科技有限公司在现场检查中未能提供环评验收资料。	铜仁高新区	加强监管，督促企业完善验收。	付浪	生态执法大队	张应槐	生态执法大队	2022年9月31日前	1. 经现场核查，“高新区百耀智能科技有限公司”已于2021年11月份退出我辖区，目前由“贵州通创科光电有限公司”接管。 2. 贵州通创科光电有限公司已与第三方签订技术咨询自主验收服务合同，目前正进行项目的环境影响评价编制及环保三同时自主验收，应急预案等工作。已于2022年6月11日组织相关专家评审，现处于相关资料修改期间。 3. 贵州通创科光电有限公司已于2022年8月11日签署发布了突发环境事件应急预案，且于2022年8月12日到市生态环境局进行备案登记。 4. 贵州通创科光电公司竣工环境保护验收监测报告已在网上公示，于8月24日公示结束。 5. 已于2022年9月12日完成自主验收，已完成应急预案编制。（整改完成）	完成



<p>11</p> <p>工业废水</p> <p>武汉山投资有限公司（铜仁市武陵山节能环保型装配式建筑全产业链项目），该项目已建成砂石输送生产线2条，正在建设厂棚等生产设施，未能提供环评手续。</p>	<p>铜仁高新区</p>	<p>1. 加强监管，开展现场调查核实； 2. 对涉嫌生态环境违法立案查处； 3. 对生态环境违法行为进行处罚； 4. 责令停止建设。</p>	<p>游德明</p>	<p>区建设管理局</p>	<p>张善译</p>	<p>区自然资源局、区生态执法大队</p>	<p>2022年12月31日前</p>	<p>1. 经核查，该项目为武陵山投资有限公司“铜仁市全节能环保型装配式建筑全产业链项目”，不是“高新区砂石项目”，目前处于建设阶段，现在进行停建整改中。 2. 已对该砂石项目问题进行立案查处，并处罚款1.7万元。已对武陵山投资有限公司（高新区砂石项目）的未批先建违法行为依法立案查处 3. 已经责令该企业停止生产。 4. 经现场核实，该企业一直处于停产状态，整改完成</p>	<p>完成</p>
<p>12</p> <p>生活污水</p> <p>大兴完小：（一）沉淀池未完善。在现场检查中，未发现收集废水水收集的需要，有溢流和渗漏的痕迹；且沉淀池未设置生活废水（二）废水排放管未完善。现场发现建设有废水排放管约30米，但不能接入市排放污水管道内，不能满足生活废水排放要求，造成部分群众的不满。引起部分群众的不满。</p>	<p>大兴街道</p>	<p>1. 制定问题整改方案，明确时间节点和责任人，按期整改完成。2. 修建分级沉淀池，满足生活废水收集和沉淀。3. 建设度水排放管，满足生活废水的排放要求。</p>	<p>姚永</p>	<p>大兴街道</p>	<p>龙秀伟</p>	<p>大兴完小</p>	<p>2022年12月31日前</p>	<p>1. 大兴完小制定了整改方案，明确了整改措施、具体责任人和整改时限。 2. 2022年4月28日，大兴完小动工修建了一个长4米宽2米深1.5米的沉淀池，设置了三级隔油池，满足了废水收集和有效沉淀。 3. 已于2022年7月10日动工修建大兴完小食堂围墙外接排污管，沿公路中间破水泥地面埋直径40cm的排污管，于7月14日竣工。 4. 经现场核实，已整改完成。</p>	<p>已完成整改。</p>

台账说明：此台账为《铜仁高新区园区生态环境保护全面排查工作方案》、《铜仁高新区关于在全区开展生态环境保护问题自查自纠工作实施方案》问题整改汇总表，经初步整理后，报环委会审查。经环委会同意后作为我区的全区问题整改任务清单。