



附件5 铜仁高新区2022年生态环境问题整改销号问题信息公开表

办公室

2022年铜仁市党政领导包案突出生态环境问题整改工作台账

序号	问题描述	问题来源	包案领导	责任单位	完成时限	整改措施	进展情况	备注
1	大兴保云砂石场进场道路部分硬化未完成、洗车槽配套设施不齐，无冲洗设备。	自查问题	钟次雨	高新区管委会	2022年12月31日	1. 制定整改方案：（2022年7月31日前完成） 2. 采购洗车槽冲洗设备，采购并投入使用：（2022年8月31日前完成） 3. 对大兴保云砂石场部分未硬化进场道路进行硬化。（2022年12月31日前完成）	1. 已经于2022年7月12日，完成区级整改方案，明确责任单位，并制定详细整改措施； 2. 道路硬化已经与施工单位协商建设，且已基本达成道路硬化建设协议； 3. 已经联系并采购洗车槽冲洗设备； 4. 洗车槽冲洗设备已经采购回到砂石场，并投入使用； 5. 大兴保云砂石场于2022年10月6日已开始对进场道路进行硬化施工； 6. 2022年11月2日，大兴保云砂石场进场道路已经完成硬化施工。整改完成	整改完成

